



STONETECH® Removedor epóxico de neblina de lechada y revestimiento

DS-1664E-0724

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® Removedor epóxico de neblina de lechada y revestimiento

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® Decapante de residuos de lechada epóxica y recubrimientos es un gel a base de agua de acción rápida que disuelve los residuos de lechada epóxica y recubrimientos resistentes de superficies verticales y horizontales en cuestión de minutos. En 10 minutos o menos, este limpiador de alta resistencia elimina los residuos de lechada epóxica y diversos recubrimientos, como barniz, laca, sellador, cera, pintura, poliuretano y acrílico sin disolventes agresivos. Presenta una solución en gel no líquida que se adhiere bien a aplicaciones verticales y es ideal para paredes, suelos, encimeras y salpicaderos.

Usos

- Paredes
- Pisos
- Encimeras

Ventajas

- Para piedra natural, baldosas y mampostería
- Elimina los residuos de lechada epóxica en 10 minutos o menos
- Elimina los residuos de lechada epóxica y recubrimientos resistentes: barniz, laca, sellador, cera, pintura, poliuretano y acrílico
- Gel no líquido de acción rápida, ideal para aplicaciones verticales y horizontales
- Fórmula a base de agua
- Poco olor, bajo contenido de COV y no inflamable
- Sin cloruro de metileno

Sustratos adecuados

Presentación

EE. UU.

- ST316-1202-11: envase de muestra de 2 oz (59 ml) - 12/caja
- ST316-0632-11: envase de cuarto de galón/32 oz (946 ml) - 6/caja
- ST316-0401-11: envase de galón/128 oz (3.8 l) - 4/caja

Limitaciones

- Producto no apto para usarse sobre piedras delicadas como el mármol. Siempre haga una prueba en una zona pequeña y que no llame la atención.

Precauciones

- Consulte la ficha de seguridad de materiales (SDS) para obtener más información sobre la seguridad.
- Contacto con la piel: lávese con abundante agua. Si causa irritación en la piel o sarpullido, busque atención o asesoramiento médico. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.
- Contacto con los ojos: enjuáguese cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y es fácil hacerlo. Siga enjuagándose. Acuda de inmediato a un centro de envenenamiento o al médico. Instrucciones de almacenamiento y manipulación **ADVERTENCIA: PROVOCA LESIONES OCULARES GRAVES. IRRITA LA PIEL.** Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice protección

4. DATOS TÉCNICOS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Preparación de superficie

Lea toda la etiqueta antes de usar este producto. Use solo según las instrucciones. Haga una prueba en una zona pequeña y discreta para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. Asegúrese de barrer o aspirar todas las superficies a limpiar para eliminar los restos sueltos. Asegúrese de que el área de trabajo esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie esté seca. Mantenga lejos a los niños y a las mascotas hasta que se reanude el uso de la superficie. Evite el contacto con superficies que no prevé tratar. Evite la aplicación bajo la luz directa del sol. No debe utilizarse en temperaturas extremas. El intervalo de temperatura para la aplicación es de 50 °F a 90 °F (10 °C a 32 °C).

Instrucciones

1. AGITE BIEN ANTES DE USAR. No diluya antes de aplicar.
2. Aplique generosamente una capa uniforme de STONETECH® Decapante de residuos de lechada epóxica y recubrimientos en el área con un cepillo, mopa o almohadilla. NO APLIQUE CON PULVERIZADOR. Retire inmediatamente el producto de las superficies que no desea tratar. Use un paño húmedo para evitar dañar esas superficies.
3. Deje actuar STONETECH® Decapante de residuos de lechada epóxica y recubrimientos como se indica a continuación:

Residuos/recubrimiento	Tipo de superficie	Antigüedad de los residuos/recubrimiento		
		24 h	7 días	>7 días
Residuos de lechada epóxica	Baldosas	1-3 min	3-5 min	10 min
Residuos de lechada epóxica	Piedra natural y mampostería	1-3 min	5-10 min	10 min
Recubrimientos*	Baldosas	1-5 min		
Recubrimientos*	Piedra natural y mampostería	1-5 min		10 min

El tiempo de aplicación puede variar en función de la textura de la superficie y la antigüedad/grosor de los residuos. *Recubrimientos como barniz, laca, sellador, cera, pintura, poliuretano, acrílico y tinte.

4. No deje que el producto se seque sobre la superficie. Si comienza a secarse, agregue más para mantener la superficie húmeda.
5. Agite la superficie con un cepillo o esponja de nailon después de probar primero en una zona pequeña para asegurarse de que el cepillo o la almohadilla no rayen la piedra. La superficie puede humedecerse con agua para facilitar la eliminación de los residuos de lechada epóxica o del recubrimiento.
6. Limpie los residuos con un paño limpio y seco, o con una mopa húmeda. Se puede utilizar una aspiradora en seco/húmedo para superficies más grandes.
7. Enjuague la superficie con agua limpia.
8. Puede ser necesaria más de una aplicación. Repita los pasos 1 a 7 si hace falta.
9. Se puede transitar por la superficie después de 2 horas o cuando esté seca.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 1 Year Product Warranty (US) (English)

8. MANTENIMIENTO

Nota: Antes de utilizar cualquier material de limpieza en una instalación de baldosas, piedra, etc., haga una prueba en una zona discreta o en un trozo de baldosa para asegurarse de obtener los resultados deseados. Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos técnicos (TDS) 262 - Guía para el cuidado de piedra y baldosas.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext.
1235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS230.13: LATICRETE Garantía de producto TDS
262: Guía para el cuidado de piedra y baldosas

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.